Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. AEE: PWD: No 2, ND: MADHUGIRI/572/ 2024-25 . **Dated: 23/01/2025**

It is certified that the existing building **LOKAPAL VIDYA SAMSTE HIGH SCHOOL** (Name of the building or premises) **BADAVANAHALLI, DODDERI HOBLI, MADHUGIRI TALUK, TUMAKURU DISTRICT,** (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)
No. of Floor(s) in the Block	G+1	-	-	-

The building is owned/occupied by **LOKAPAL VIDYA SAMSTE HIGH SCHOOL** (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **Assistant Executive Engineer, Department Of Public Works, Madhugiri** (Name of Department/ Govt.) on **21-01-2025** (date of inspection) in the presence of **K KRISHNAPPA, SECRETARY** of **LOKPAL EDUCATION SOCIETY, BADAVANAHALLI, DODDERI HOBLI, MADHUGIRI TALUK, TUMAKURU DISTRICT** (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from **<u>23-01-2025</u>** for a period of **1 (ONE) year** in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

Issued on **23-01-2025** at **AEE, Department of Public Works, Madhugiri** by

Sd/.
Assistant Executive Engineer,
Department of Public Works
Madhugiri.

NOTARY
Y.R. CHANDRASEKAR
B.Com., LL.B.,
Bengaluru City
LAW 48
LCL 2021
GOVT. OF KARNATAKA

TRANSLATION VERIFIED
ATTESTED BY ME

Y.R. CHANDRASEKAR B.Com., LL.B.,
ADVOCATE & NOTARY
No. 3, 2nd Main, 10th Cross,
Kanakanagar, R.T. Nagar Post,
BANGALORE - 560032.

16 JUN 2025

Email – aeepwdmadhugiri@gmail.com
Phone No : 08137-283336
Fax No________

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,ರವರ ಕಛೇರಿ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಮಧುಗಿರಿ

(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಧುಗಿರಿ)

ಸಂ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ/ಲೋ.ಇ..ಉ.ವಿ/ ಮಧುಗಿರಿ/ಸ.ಇಂ–2/572/2024–25 ದಿನಾಂಕ : 23/1/2025

23/1/2025

ರವರಿಗೆ,

ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯರು
ಲೋಕ್‌ಪಾಲ್ ಅಂಗ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ : ಲೋಕ್‌ಪಾಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ : ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯರು,, ಲೋಕ್‌ಪಾಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ರವರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ :21–01–2025

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಲೋಕ್‌ಪಾಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ಕೋರಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:21–01–2025 ರಂದು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಟ್ಟಡವು 2008 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೆಲ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು **816.50** ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರುತ್ತದೆ.. ಸದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯರು, ಲೋಕ್‌ಪಾಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ 15 ಬೋಧನಾ ಕೊಠಡಿಗಳು, 01 ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ ಕೊಠಡಿ, 1 ಕ್ರೀಡಾ ಕೊಠಡಿ, 1 ಗಣಕಯಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ 01 ಉಗ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡದ ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು **44652.50** ಚ.ಮೀ ಇದ್ದು ವಿಶಾಲವಾದ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 365 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ) ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿಧ್ಯಾಲಯ (UVCE) ರವರು ದಿನಾಂಕ: 16–10–2023 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಆದರಿಸಿ The Building is safe for Occupancy as Per National Building Code of India 2016 ರಂತೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಿರುಕುಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ರಾಕ್ ಸೀಲೆಂಟ್ ನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ (Dampness) ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು Damp Proofing materials ಅಳವಡಿಸಿ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಡದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡನಂತರ ಶಾಲೆ ನೆಡೆಸಲು ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಮಧುಗಿರಿ